

АКТ

обследования системы дымоудаления и противопожарной автоматики

г. Москва

«18.» 09. 2014г.

Комиссия в составе: главного инженера ГУП ДЕЗ района «Северный» Д.Ю. Хлебалина, ген. директора ООО «ЛИРА» О.А. Маслова составили настоящий акт в том, что система ДУ и ППА в доме по адресу: _____

9 Северная улица, д. 13

находится в исправном состоянии и включена в дежурный режим.

Гл. инженер ГУП ДЕЗР «Северный»

Ген. директор ООО «ЛИРА»

Д.Ю. Хлебалин

О.А. Маслов

