

**АКТ**  
**периодической проверки вентиляционных каналов**

«25» 04 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ГУП ДЕЗ района «Северный» - главный инженер Д.Ю. Хлебалин, представители ООО «СКТ «Север» - чистильщики А.В. Горчаков, Н.В. Горчаков

произвели проверку вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыш и деревьев, плотность кладки каналов, соответствие устройства и материалов нормативным требованиям в доме по адресу: 9 Северная линия, д. 17

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-130, вентиляционная  
исправна, находится в рабочем состоянии.

могут быть допущены к эксплуатации \_\_\_\_\_;

не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_.

Гл. инженер ГУП ДЕЗР «Северный» Д.Ю. Хлебалин Д.Ю. Хлебалин

Чистильщики

А.В. Горчаков А.В. Горчаков

Н.В. Горчаков Н.В. Горчаков

Генеральный директор ООО «СКТ «Север» Е.Ф. Гулевский Е.Ф. Гулевский



# АКТ

## обследования системы дымоудаления и противопожарной автоматики

г. Москва

«24» 04 2014г.

Комиссия в составе: главного инженера ГУП ДЕЗ района «Северный» Д.Ю. Хлебалина, ген. директора ООО «ЛИРА» О.А. Маслова составили настоящий акт в том, что система ДУ и ППА в доме по адресу: \_\_\_\_\_

9 Северная линия, д. 17  
находится в исправном состоянии и включена в дежурный режим.

Гл. инженер ГУП ДЕЗР «Северный»

Д.Ю. Хлебалин

Ген. директор ООО «ЛИРА»

О.А. Маслов

