

АКТ

периодической проверки вентиляционных каналов

«12.» 05. 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ГУП ДЕЗ района «Северный» - главный инженер Д.Ю. Хлебалин, представители ООО «СКТ «Север» - чистильщики А.В. Горчаков, Н.В. Горчаков

произвели проверку вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыш и деревьев, плотность кладки каналов, соответствие устройства и материалов нормативным требованиям в доме по адресу: ул. Северная линия, д. 25 корп. 3.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-184, Бергмановская улица, Москва, находится в рабочем состоянии

могут быть допущены к эксплуатации \_\_\_\_\_;

не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_.


Гл. инженер ГУП ДЕЗР «Северный» \_\_\_\_\_

Д.Ю. Хлебалин

Чистильщики

А.В. Горчаков

Н.В. Горчаков



Генеральный директор ООО «СКТ «Север» \_\_\_\_\_

Е.Ф. Гулевский



# АКТ

## обследования системы дымоудаления и противопожарной автоматики

г. Москва

«19» 05. 2014г.

Комиссия в составе: главного инженера ГУП ДЕЗ района «Северный» Д.Ю. Хлебалина, ген. директора ООО «ЛИРА» О.А. Маслова составили настоящий акт в том, что система ДУ и ППА в доме по адресу: Северная линия, д. 25 корп. 3 находится в исправном состоянии и включена в дежурный режим.

Гл. инженер ГУП ДЕЗР «Северный»

Д.Ю. Хлебалин

Ген. директор ООО «ЛИРА»

О.А. Маслов



*Хлебалин Д.Ю.*