

АКТ
периодической проверки дымоходов

« 18. » 08. 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер ГУП ДЕЗ района «Северный» Хлебалин Д.Ю. и звено чистильщиков ООО «СКТ «Север» Горчаков А.В., Горчаков Н.В. составили настоящий акт в том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 3 по 9-й Северной улице с целью установления пригодности их эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах № 1-159
2. Необоснованные дымоходы имеются в квартирах № _____
3. Сечение канала составляет 13 x 13 см², Д-150мм
4. Каналы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см
6. Все отверстия в каналах, кроме ответстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ. Если имеются нарушения, указать _____.
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир _____.
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____. Если имеются нарушения, указать _____.
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**.
11. Дымоходы квартир № **во внутр.** Расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление».
13. Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. _____.
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям. Если нуждается в ремонте указать №№ кв. _____.
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.

Прочие нарушения _____.

Дымоходы для квартир № 1-159 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы кв. №№ _____ не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

/ Гл. инженер ГУП ДЕЗР «Северный» _____

Д.Ю. Хлебалин

Чистильщики:

А.В. Горчаков

Н.В. Горчаков

Генеральный директор ООО «СКТ «Север» _____

Е.Ф. Гулевский



АКТ
периодической проверки вентиляционных каналов

«18.» 04. 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ГУП ДЕЗ района «Северный» - главный инженер Д.Ю. Хлебалин, представители ООО «СКТ «Север» - чистильщики А.В. Горчаков, Н.В. Горчаков

произвели проверку вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыш и деревьев, плотность кладки каналов, соответствие устройства и материалов нормативным требованиям в доме по адресу: 9 Северная линия, д.3.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-159 вентиляционная
неправильна, находится в рабочем состоянии.

могут быть допущены к эксплуатации _____;

не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____.

Гл. инженер ГУП ДЕЗР «Северный» _____ Д.Ю. Хлебалин

Чистильщики _____ А.В. Горчаков



_____ Н.В. Горчаков

Генеральный директор ООО «СКТ «Север» _____ Е.Ф. Гулевский

