

**АКТ**  
**периодической проверки вентиляционных каналов**

«23» 04 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ГУП ДЕЗ района «Северный» - главный инженер Д.Ю. Хлебалин, представители ООО «СКТ «Север» - чистильщики А.В. Горчаков, Н.В. Горчаков

произвели проверку вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыш и деревьев, плотность кладки каналов, соответствие устройства и материалов нормативным требованиям в доме по адресу: Демирбековское шоссе д. 165 кв. 4. Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-196, вентиляция исправна, работает.

могут быть допущены к эксплуатации \_\_\_\_\_;

не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_.

/Гл. инженер ГУП ДЕЗР «Северный» Д.Ю. Хлебалин

Чистильщики

 А.В. Горчаков

Н. Гон Н.В. Горчаков

Генеральный директор ООО «СКТ «Север» Е.Ф. Гулевский



**АКТ**  
**обследования системы дымоудаления и противопожарной автоматики**

г. Москва

«21.» 04 2014г.

Комиссия в составе: главного инженера ГУП ДЕЗ района «Северный» Д.Ю. Хлебалина, ген. директора ООО «ЛИРА» О.А. Маслова составили настоящий акт в том, что система ДУ и ППА в доме по адресу:

Долгоруковское шоссе, д. 165 кир. 4  
находится в исправном состоянии и включена в дежурный режим.

Гл. инженер ГУП ДЕЗР «Северный»

Д.Ю. Хлебалин

Ген. директор ООО «ЛИРА»

О.А. Маслов

