

**АКТ**  
**периодической проверки вентиляционных каналов**

« \_\_\_\_\_ » 2015г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ГБУ «Жилищник района Северный» - главный инженер Д.Ю. Хлебалин, представители ООО «СКТ «Север» - чистильщики А.В. Горчаков, Н.В. Горчаков произвели проверку вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыш и деревьев, плотность кладки каналов, соответствие устройства и материалов нормативным требованиям в доме по адресу: 3-я Северная линия д. 14. В квартирах №№ 1-4 вентиляция исправна, находится в рабочем состоянии. Вентиляционные каналы могут быть допущены к эксплуатации в кв. №№ 1-4; Не могут быть допущены к эксплуатации по причине .

**Гл. инженер ГБУ «Жилищник  
района Северный»**

**Чистильщики**



**Д.Ю. Хлебалин**

**А.В. Горчаков**

**Н.В. Горчаков**

**Генеральный директор ООО «СКТ «Север»**



**Е.Ф. Гулевский**

**АКТ**  
**периодической проверки дымоходов**

«\_\_\_\_\_» 2015г.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер ГБУ «Жилищник района Северный» Хлебалин Д.Ю. и звено чистильщиков ООО «СКТ «Север» Горчаков А.В., Горчаков Н.В. составили настоящий акт в том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 14 по 3-й Северной линии с целью установления пригодности их эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах № 1 - 4
  2. Необоснованные дымоходы имеются в квартирах № -
  3. Сечение канала составляет 13 x 13 см<sup>2</sup>, D-150мм
  4. Каналы выполнены из красного кирпича
  5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см
  6. Все отверстия в каналах, кроме ответствий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ. Если имеются нарушения, указать -.
  7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир -.
  8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_.  
соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
  9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № -. Если имеются нарушения, указать \_\_\_\_\_.
  10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**.
  11. Дымоходы квартир № **во внутр.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
  12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление».
  13. Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_.
  14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям. Если нуждается в ремонте указать №№ кв. \_\_\_\_\_.
  15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.
- Прочие нарушения \_\_\_\_\_.  
Дымоходы для квартир № 1 - 4 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.  
Дымоходы кв. №№ \_\_\_\_\_ не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Гл. инженер ГБУ «Жилищник  
района Северный»  
Чистильщики:



Генеральный директор ООО «СКТ «Север»



Д.Ю. Хлебалин  
А.В. Горчаков  
Н.В. Горчаков

Е.Ф. Гулевский