

АКТ
периодической проверки вентиляционных каналов

« ____ » _____ 2015г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ГБУ «Жилищник района Северный» - главный инженер Д.Ю. Хлебалин, представители ООО «СКТ «Север» - чистильщики _____ А.В. Горчаков, Н.В. Горчаков _____ произвели проверку вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыш и деревьев, плотность кладки каналов, соответствие устройства и материалов нормативным требованиям в доме по адресу: _____ **8-я Северная линия д. 9** _____.

В квартирах №№ 1-4 вентиляция исправна, находится в рабочем состоянии _____.

Вентиляционные каналы могут быть допущены к эксплуатации в кв. №№ 1-4 _____;

Не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____.

**Гл. инженер ГБУ «Жилищник
района Северный»**



_____ **Д.Ю. Хлебалин**

Чистильщики

_____ **А.В. Горчаков**
_____ **Н.В. Горчаков**

Генеральный директор ООО «СКТ «Север»



_____ **Е.Ф. Гулевский**

АКТ

периодической проверки дымоходов

« _____ » _____ 2015г.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер ГБУ «Жилищник района Северный» Хлебалин Д.Ю. и звено чистильщиков ООО «СКТ «Север» Горчаков А.В., Горчаков Н.В. составили настоящий акт в том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 9 по 8-й Северной линии с целью установления пригодности их эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах № ____ 1 - 159 _____
2. Необоснованные дымоходы имеются в квартирах № ____ - ____
3. Сечение канала составляет 13 x 13 см², Д-150мм
4. Каналы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см
6. Все отверстия в каналах, кроме ответстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ. Если имеются нарушения, указать _____ - _____.
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир ____ - _____.
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ .
соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № ____ - ____ . Если имеются нарушения, указать _____.
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**.
11. Дымоходы квартир № **во внутр.** Расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление».
13. Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. _____.
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям. Если нуждается в ремонте указать №№ кв. _____.
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.

Прочие нарушения _____.

Дымоходы для квартир № ____ 1 - 159 _____ отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы кв. №№ _____ не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Гл. инженер ГБУ «Жилищник
района Северный»

Чистильщики: "Север"



Д.Ю. Хлебалин

А.В. Горчаков

Н.В. Горчаков

Генеральный директор ООО «СКТ «Север»

Е.Ф. Гулевский